

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद

पत्रांक :- 4176  
सेवा में,

प्रा0/प्रमाण-पत्र

दिनांक :- 10/12/2023

मुख्य विकास अधिकारी,  
मुरादाबाद।


विषय :- विद्यालय भवन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद का पत्रांक-5704-05/2023-24 दिनांक  
08.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रबन्धक एडम एण्ड इवस कान्वेन्ट स्कूल, मुरादाबाद का निरीक्षण इस खण्ड के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षणोंपरान्त विद्यालय भवन बाह्य रूप से देखने पर सामान्यतः सुरक्षित प्रतीत होता है। विद्यालय भवन सुरक्षित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- प्रमाण-पत्र

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद

पत्रांक :- /प्रा0-प्रमाण पत्र/2023


दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता-तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद

**ATTESTED**


  
Manager/Chairman  
Adam & Eve's Convent School  
Moradabad


**-: प्रमाण-पत्र :-**

जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक-5704-05/2023-24 दिनांक 08.09.2023 के अनुपालन में प्रबन्धक एडम एण्ड इवस कान्वेन्ट स्कूल, मुरादाबाद के विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार विद्यालय भवन भू-तल, प्रथम-तल एवं द्वितीय तल तक का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया है, विद्यालय भवन की संरचनात्मक परिकल्पना/ड्राईंग एवं निर्माण कार्य एम0पी0एस0 राठी, सिविल इंजीनियर, डिप्टी गंज मुरादाबाद की देख-रेख में किया गया है। भवन की ड्राईंग एवं स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि भवन की संरचना का निर्माण आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर कॉलम, बीम एवं स्लैब का है। कक्षों में दो-दो दरवाजे एवं खिडकियाँ हैं, जिससे प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन पर्याप्त है। भवन के निरीक्षण में कॉलम, बीम, स्लैब तथा दीवारों में कहीं भी दरार अथवा स्टेल्मेंट प्रतीत नहीं हो रहा है। भवन में वर्षा, धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था है। वाह्य अवलोकन में पाया गया कि भवन सामान्य परिस्थितियों हेतु सुरक्षित है।


पूर्व निर्मित विद्यालय भवन का वाह्य अवलोकन (Visual Inspection) आश्रित प्रस्तुत प्रमाण-पत्र भवन के अभिकल्पनीय पहलूओं, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट आंतरिक अवयवों की गुणवत्ता प्रमाणक नहीं है।

नोट :- यदि भवन में कोई संरचनात्मक/स्ट्रक्चरल बदलाव किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाये।

  
अवर अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
मुरादाबाद

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
मुरादाबाद

o/s

  
अधिसारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
मुरादाबाद

**ATTESTED**  
  
Manager/Chairman  
Adam & Eve's Convent School  
Moradabad